






Sunny Swift

‘Przesterowanie trymera spowodowane awarią (trim runaway)’



Linki do

- Informacji dotyczących awarii trymera (trim runaway)
 - Materiałów EASA promujących bezpieczeństwo
- można znaleźć w sekcji „POWIĄZANE TREŚCI / RELATED CONTENT”

Uwagi i pomysły proszę kierować na adres generalaviation@easa.europa.eu

Dołącz do społeczności lotnictwa ogólnego!
www.easa.europa.eu/community/ga