




Sunny Swift

KARBIURATORIAUS APLEDĖJIMAS





DRĖGNUMAS 60%
(RASOS TAŠKAS 14°C)



KARBIURATORIUS GALI APLEDĖTI IR ŠILTA DIENA, KAI ORO DRĖGMĖ YRA DIDELĖ. ŽIEMOS ORAI YRA MAŽIAU PAVOJINGI UŽ DRĖGNUS VASARIŠKUS, NES ŠALTAME ORE YRA MAŽIAU DRĖGMĖS.

ŠALDAMAS DRĖGNAS ORAS KARBIURATORIJE PLEČIASI, TODĖL DRĖGMĖ GALI PATEKTI Į DEGALUS IR KAUPTI KAIP LEDAS



KARBIURATORIAUS APLEDĖJIMO (KA) PREVENCINIAI VEIKSMAI*

KAD NEPRASTĖTŲ VARIKLIO GALIA IR NETRUMPĖTŲ ILGAAMŽIŠKUMAS, ĮJUNK ŠILDYMĄ TIK TADA, KAI REIKIA

ŽEMĖJIMAS IR PRIEIGA:

- KA YRA LABIAU TIKĖTINAS KAI SUMAŽĖJA GALINGUMAS!!
- ĮJUNK ŠILDYMĄ KAI GALINGUMAS YRA MAŽAS
 - VARIKLIO GALINGUMUI IŠLAIKYTI KAS ~ 500 PĖDŲ DIDINK GALIĄ IKI KREISERINIO REŽIMO


KREISERINIS REŽIMAS:

- BANDYK IŠVENGTI DĖBESŲ STEBĖK KA POŽYMIUS VARIKLYJE
- GALINGUMĄ TIKRINK** KAS 10 MIN, IR ŠILDYK KARBIURATORIŲ *** JEI ĮTARI KA

*PATIKRINK POH ARBA AFM MODELĮ TEISINGIEMS VEIKSMAMS ATLIKTI



***KARBIURATORIAUS ŠILDYMAS LEDUI IŠTIRPINTI



**GALINGUMO PATIKRA PO KARBIURATORIAUS ŠILDYMO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO

