




Sunny Swift

GOOD VIBRATIONS



CS-STAN ERLAUBT ÜBER EINEN STANDARD CHANGE DIE INSTALLATION EINES VIBRATIONSELEMENTS AM STEUERKNÜPPEL, WELCHES MIT DEM EXISTIERENDEN STALL-WARNING-SYSTEM GEKOPPELT IST. DIESES NEUE ZUBEHÖR WIRD IN KÜRZE AUF DEM MARKT VERFÜGBAR SEIN.

Links zu den Themen:

- CS-STAN Issue 4, point CS-SC252a 'INSTALLATION OF A TACTILE STALL WARNING INDICATOR SYSTEM',
- stall warning systems

sind im Downloadbereich dieser Ausgabe zu finden.

Wir freuen uns auf Kommentare und Vorschläge:
generalaviation@easa.europa.eu

Join the GA Community!
www.easa.europa.eu/community/ga