


SUNNY SWIFT BUENAS VIBRACIONES

SUNNY ESTÁ TAN ABSORTA EN LA PREPARACIÓN DE UN VUELO DE ENTRENAMIENTO QUE NO OYE AL ESTUDIANTE QUE LLAMA A SU PUERTA.













LA VIBRACIÓN DEL CONTROL ES IMPOSIBLE DE IGNORAR. REACCIONÉ MUCHO MÁS RÁPIDO!



CS-STAN PERMITE UN CAMBIO ESTÁNDAR EN EL QUE EL SISTEMA TÁCTIL ESTÁ CONECTADO AL SISTEMA DE ALARMA DE PÉRDIDA DEL AVIÓN. ESPERAMOS QUE ESTE NUEVO TIPO DE SISTEMA DE ALARMA ESTÉ PRONTO DISPONIBLE EN EL MERCADO.

Puedes encontrar links a:

- CS-STAN Issue 4, point CS-SC252a 'INSTALLATION OF A TACTILE STALL WARNING INDICATOR SYSTEM', and
- stall warning systems

en la sección 'Related Content'.

Manda tus comentarios e ideas a: generalaviation@easa.europa.eu

Únete a la GA Community!
www.easa.europa.eu/community/ga