



# Sunny Swift

## “Vészjeladók”

MULBERRY KAPITÁNY ELMESÉLI SUNNY-NAK AMIKOR ELSZENVEDTT EGY SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNYT.

ÉPPEN EGY MOCSÁR FÖLÖTT REPÜLTEM, AMIKOR LEÁLLT A HAJTÓMŰVEM.

A FENÉBÉ, NE MOST!

HOVÁ SZÁLLJAK LE?

A TEREPELÉG DURVA VOLT, ÍGY VÉGÜL IS ÁTFORDULTAM LESZÁLLÁS KÖZBEN.

A BIZTONSÁGI ÖVÖN LÓGVA PRÓBÁLTAM KINYITNI AZ AJTÓT, HOGY KIJUSSAK, DE AZ NEM MOZDULT. BIZONYÁRA BESZORULT A BECSAPÓDÁSKOR.

SZERENCSERE A FÜGGŐLEGES GYORSULÁST ÉRZÉKELŐ KAPCSOLÓ ÉRZÉKELTE A BECSAPÓDÁST, A JELADÓ A MŰHOLDAKON KERESZTÜL LEADTA A VÉSZJELZÉST ÉS RIASZTOTTA A MENTŐSZOLGÁLATOT.

EGY ÓRÁN BELÜL MEGTALÁLTAK A MENTŐK ÉS KISZABADÍTOTTAK.

ÖRÜLÖK NEKI, HOGY TANUSÍTVÁNNYAL ELLÁTOTT VÉSZJELADÓM VOLT, AMI AUTOMATIKUSAN BEKAPCSOLT. A VÉSZJELZÉSSSEL ELKÜLDTE A GPS HELYZETEMET, ÍGY KÖNNYEBB ÉS GYORSABB VOLT ENGEM MEGTALÁJNI.

KÉZI MŰKÖDTETÉS NEHÉZ LETT VOLNA A HELYZETEDBEN, VAGY HA ESMÉLETLEN VAGY.

HÁLA ISTENNEK MINDEN JÓL MŰKÖDÖTT.

IGEN, A REPÜLÉS ELŐTTI ELLENŐRZŐ LISTA ALAPJÁN ÉLESÍTETTEM, ÉS A BERENDEZÉS KIBÍRTA A BECSAPÓDÁST.

LÉTFONTOSÁGÚ, HOGY AZ ESZKÖZ NYILVÁNTARTÁSBA LEGYEN VÉVE, HOGY A SEGÉLYSZOLGÁLATOK AZONOSÍTSÁK A REPÜLŐGÉPET ÉS A MEGFELELŐ DÖNTÉSEKET HOZZÁK.

TOVÁBBÁ, RENDSZERESEN FELÜLVIZSGÁLTÁK A VÉSZJELADÓT ÉS ELLENŐRIZTÉK A KARBANTARTÁSI PROGRAM KERETÉBEN, HOGY JÓL MŰKÖDÖTT-E. (EZ A KÖNNYÍTETT (LIGHT) PART-M ESETÉN IS JAVASOLT.)

EASA KIADTA 2019-09 SZÁMÚ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ BULETINT, AMELY JAVASOLJA A VÉSZJELADÓK ÉVES ELLENŐRZÉSÉT.

Ezen szám letölthető anyagainál többek között a következő témákhoz talál linkeket:

- Vészjeladó beszerelése és karbantartása
- COSPAS-SARSAT rendszer
- Üzemeltetési szabályok

Észrevételeit és javaslatait a következő címre küldje:  
[generalaviation@easa.europa.eu](mailto:generalaviation@easa.europa.eu)

Csatlakozzon a kisképes közösséghez!  
[www.easa.europa.eu/community/ga](http://www.easa.europa.eu/community/ga)