





Sunny Swift

“Vyhybanie sa zrážkam: Staňte sa **viditeľní**”



JE KRÁSNY DEŇ, IDEÁLNY NA LIETANIE. SUNNY A VLADO SÚ NA CVIČNOM NAVIGAČNOM LETE SMEROM NA MALÉ LETISKO NEĎALEKO ICH ZÁKLADNE. TRÉNING PREBIEHA HLADKO.




MEZDITÝM, VREU PRED NIMI ASI O 1 000 STÔP NIŽŠIE SÚ INŠTRUKTOR S PILOTNÝM ŽIAKOM NA VÝCVIKOVOM LETE NA VRTUĽNÍKU. KEDŽE SÚ POD ÚROVŇOU HORIZONTU, JE ICH VEĽMI ŤAŽKO VIDIEŤ.




KEĎ SA SUNNY A VLADO PŘIBLIŽUJÚ K ICH CIEĽU, SUNNY SA ROZHODNE ZAHÁJIŤ KLESANIE. DRÁHA ICH LETU SA POMALY ZBLIŽUJE S DRÁHOU LETU VRTUĽNÍKA. STÁLE VŠAK NETUŠIA, ŽE VRTUĽNÍK SA NACHÁDZA VPREDU POD NIMI!



TAKÁTO VÝSTRAHA ZNAMENÁ: POZORNE SLEDUJ OKOLIE! TO LIETADLO JE ASI V NAŠOM MŔTVOM UHLE, TAK RADŠEJ ZMEŇME POLOHU LETU



UROB JEMNÝ VYHÝBACÍ MANÉVR!




NAŠTASTIE, VRTUĽNÍK MAL ZAPNUTÉ iCONSPICUITY KOMPATIBILNÉ ZARIADENIE, KTORÉ VYSIELALO JEHO POLOHU. AJ KEĎ VRTUĽNÍK NEDOKÁZAL DEKÓDOVAŤ SIGNÁL Z LIETADLA ZA NIM, SANNY A VLADOVI TO DNES STAČILO NA TO, ABY PŘEDŠLI NEBEZPEČNÉMU ZBLIŽENIU ALEBO ZRÁŽKE VO VZDUCHU. POSÁDKA VRTUĽNÍKA POKRÁČOVALA VO VÝCVIKU BE TOHO, ABY SI UVEDOMILA HROZBU, KTOREJ SA PODARILLO VYHNÚŤ.



PO NÁVRATE NA LETISKO...

VYBAVENÍM LIETADLA iCONSPICUITY ZARIADENÍM A JEHO POUŽÍVANÍM, SA DÁ PŘEDŠŤ KOLÍZIÍ VO VZDUCHU.

NIEKTORÍ VÝROBCOVIA VYVINULI VÄČŠIU NÁMAHU NA ZVÝŠENIE KOMPATIBILITU ICH ZARIADENÍ TAK, ABY BOLI SCHOPNÉ SPRACOVAŤ AJ SIGNÁLY V INÝCH ŠTANDARDOCH. POUVEDOMIE O PREVÁDZKE V OKOLÍ POSKYTUJE PŘÍLEŽITOSŤ NA VYKONANIE VČASNEHO VYHÝBACIEHO MANÉVRI.



STAŇTE SA VIDITEĽNÍ CEZ iCONSPICUITY!

Linky na ďalšie informácie týkajúce sa:

-iConspicuity zariadení

-Pravidiel SERA a CS-STAN

-Sunny Swift #5 "Zapni to"
nájdete v časti "related content"

Komentáre a návrhy nám posielajte na
generalaviation@easa.europa.eu

Pridajte sa k našej komunite pre
všeobecné letectvo!

www.easa.europa.eu/community/ga